

ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Զեկույցի անվանում. Աղբահանության իրականացում

Ժամկետները՝ 01/08/2018-31/10/2018

Աղբահանության կազմակերպումը


- Ախուրյան – կենտրոնացված աղբահանություն /«Ախուրյան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ/
- Մյուս բոլոր բնակավայրերը – չի իրականացվում

Տեխնիկական ապահովվածությունը


- Առանց կողային բարձման ինքնաթափի 2 մեքենաներ (ԴԱ3)՝ 1988թ և 1989 թվականների արտադրության

Բնակավայր	Աղբարկղերի առկայություն		
	Աղբարկղերի քանակ բնակավայրում	Աղբարկղերի տիպը (պլաստմասե, մետաղական, ներկված, փակվող կափարիչներով /չփակվող)	Աղբարկղերի տարողունակությունը
Ախուրյան	50	մետաղական	0.8-1խմ
	30	մետաղական, ցանցապատ	0.5 խմ
Այգաբաց	0	-	-
Արևիկ	1	մետաղական	0.8-1խմ
Բասեն	1	մետաղական	0.8-1խմ
Կամո	0	-	-
Կառնուտ	1	մետաղական	0.8-1խմ
Հովիտ	0	-	-
Ջրառատ	0	-	-
Ընդամենը	83		

Աղբահանության ծառայության որակի հետ կապված բաղադրիչների գնահատումը Ախուրյան բնակավայրի բնակիչների կողմից:



Աղբահանության ծառայություններից բնակչության բավարարվածությունը Ախուրյան համայնքի բնակավայրերի համար



Մոնիթորինգի արդյունքների ամփոփաթերթ Ախուրյան համայնքի համար՝

Նորմատիվների պահանջներ	Արդյունք	Միավոր
Չի համապատասխանում-0 միավոր Մասամբ է համապատասխանում – 1 միավոր Լիովին համապատասխանում է – 2 միավոր		
Աղբի կոնտեյներներ		
Աղբամանները տեղադրված են պատվանդանի վրա (բետոնե, երկաթյա)	Մասամբ	1
Աղբամանի/աղբամանների շուրջ երեք կողմից պատնեշի/ցանկապատի առկայություն	Ոչ	0
Աղբամանը տեղադրված չեն մայթի, սիզամարգերի վրա կամ փողոցի երթևեկելի հատվածում	Մասամբ	1
Պահպանված է մոտակա բնակելի տնից/շենքից աղբամանների կետի նվազագույն հեռավորությունը	Այո	2
Կոնտեյներների վրա առկա էին աղբահանություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը, հեռախոսահամարը կամ ցանկացած այլ կոնտակտային տվյալ	Ոչ	0
Ընդհանուր առմամբ լցված էր աղբամանների 2/3-ից ոչ ավելին	Այո	2
Աղբի կոնտեյներների հարակից տարածքը եղել է մաքուր	Մասամբ	1
Աղբատար մեքենա		
Աղբի կոնտեյներների վայրին մոտենալիս կամ այդ վայրից մեկնելիս աղբատար մեքենայի թափքը եղել է փակ	Ոչ	0
Աղբատար մեքենայի թափքից առկա չէ աղբաջրերի բացթողնում	Ոչ	0
Աղբատար մեքենայի վրա առկա էր աղբահանություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը, հեռախոսահամարը կամ այլ կոնտակտային տվյալներ:	Ոչ	0
Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցները կրում էին արտահագուստ և սանիտարական ձեռնոցներ	Ոչ	0
Կենտրոնացված աղբավայր		
Աղբավայրը ցանկապատված է	Ոչ	0
Ընդամենը արդյունք	7 միավոր	

Սույն տեղեկատվությունը տրամադրվել է «Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն խելացի համայնքների ստեղծման Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է նպաստել Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի 6 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից:

